SAYI: 72/2012 **31/5/2012**
KONU: Atık Su Hk.
BİLGİ: Fen İşleri Müdürlüğü

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Marmaris Kent Meydanı Vaikiki Mağazası tarafından Dereye akıtılan su, Marmaris Çevrecileri Derneği tarafından **Kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri** kapsamında Marmaris Armutalan Halk sağlığı Laboratuarı ile Muğla Üniversitesi Laboratuarına yaptırılmış olup Sudaki; PH, Amonyum Azot,Nitrit Azot,Nitrat Azot,Toplam Fosfor,Toplam Sertlik v.s. analiz sonuçları belirlenmiştir.

Her İki Analiz raporunda da belirtildiğine göre, Analiz sonuçları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki tüm parametreleri içermediği ,ancak elde edilen analiz sonuçlarına göre değerlendirildiğinde su kaynağının, **özellikle p II değerlerinin çok yüksek olduğundan herhangi bir alıcı ortama atılmadan DEŞARJ EDİLMEMESİ Gerekmektedir.** Sonucu elde edilmiştir..

MÇD Tarafından rapor öncesinde yapılan araştırmalarda, Tansaş zamanında da bu suyun mevcut olduğu Pompalar ile devamlı dışarı atıldığı,Kent Meydanı kazılarında da yer altında görüldüğü Meydan Projesinde ki WC lerin bu yüzden derin temel kazısına mani olduğu..Yer altı suyu olduğu ancak bir karışıma hedef olabileceği (Bu su eskiden içiliyormuş) ..Denizden bir çok dereye giriş yapan balıkların bu bölüme girmediği ..Kanalda yüzen ördeklerin bu bölgeye yanaşmadığı da takip edilerek tespit yapılmıştır.. Belediyemizde herhangi bir analiz yapılmadığı gibi yan bilgilerde elde edilmiştir..

MÇD olarak Konumumuz itibariyle bu **Zararlı suyun** dereye akmasının önlenmesini, Ancak imkan var ise suyun Traverter (kireç) özelliği nedeni Kent Meydanına bir proje ile aktarılıp herhangi bir kayalıklar üzerinden akıtılarak oluşacak beyazlıkların (Pamukkale örneği)görsel açıdan ışıklandırma ile kazandırılmasını, atıklarının arıtma sistemine bağlanmasını önermekte olup,bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz..

Saygılarımızla

Marmaris Çevrecileri Derneği
Yönetim Kurulu adına
Ahmet Kutengin
Başkan