

MARMARİS KÖRFEZİ ve LİMANI FİZİKSEL OŞİNOGRAFI/JEOLJİK/JEOFİZİK ÖLÇÜMLERİ SONUÇ RAPORU

- 1.Çökel Analiz Sonuçları**
- 2.Çökel Örneklerinin max.min ve ortalama değerleri**
- 3.CTD İstasyonlarının koordinat ve zaman bilgileri**

EKLER:

- A-Sediment Dağılım haritası**
- B- Sediment Örneklerinin Detay Analiz sonuçları**
- C- Oşinografi istasyonlarının CTD Verileri**
- D- Akıntı İstasyon verileri**
- E- sbe 19 VE Aanderaa marka akıntı (RCM9) Cihazlarının kalibrasyon Raporu.**
- F- Fiziksel Oşinografik CTD ve Akıntı ham verileri (CD)**

Rapor Dosyası 4 Bölümden Oluşmaktadır.

- 1.Dip Sediment Dağılımı**
- 2.(Jeofizik) Sismik Yandan Taramalı sonar.**
- 3.Fiziksel Oşinografik çalışmalar (Deniz Suyu Sıcaklık,Tuzluluk,ve yoğun (Sigma-t),(akıntı)**
- 4.Sonuç ve Öneriler**

****Marmaris Bölgesinin Genel Jeoloji Haritası ****

Dnz K.K. Seyir ve Hidrografi ve Oşinografi D.Bşk. Tarafından hazırlandı.